


КОННЕКТОРЫ FAST-MONO-X1-PS



025174

Коннектор FAST-MONO-10mm-X1-PS

- Коннектор выводной
- 1 канал управления
- Ширина площадки 10 мм
- Пластиковый корпус
- Степень пылевлагозащиты IP65



025321

Коннектор FAST-MONO-8mm-X1-PS


- Коннектор выводной
- 1 канал управления
- Ширина площадки 8 мм
- Пластиковый корпус
- Степень пылевлагозащиты IP65

Для подключения герметичных светодиодных лент серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



1 Отрежьте ленту необходимой длины в обозначенном месте.
Удалите 11 мм клейкой ленты в месте реза.



2 Соблюдайте полярность при подсоединении ленты.




3 Прижмите крышку коннектора, чтобы зафиксировать ленту.
Подайте питание на ленту, чтобы проверить соединение.



4 Через отверстие в пластиковой части коннектора введите внутрь нейтральный силиконовый герметик до заполнения внутренней полости коннектора.



5 Ленту можно использовать после полного отверждения герметика (24 часа).



6 После затвердевания удалите остатки герметика.